



PERFIL LONGITUDINAL - ESTRADA COLONIA MARQUES - TRECHO 01
ESTACA 90+00,000 À 105+00,000

PROJETO DE RESTAURAÇÃO
ESTRADA C
Est 0P

Estaca final 302+13,535
Latitude: -25.4358579777
Longitude: -48.8722710405

ESTRADAS RURAIS MORETTES PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO PRIMÁRIO ESTRADA COLÔNIA MARQUES - TRECHO 1 Est 0+00 à Est 177 - Ex Total 3,540,00m Est 90+00 até 105+00,00m	IDENTIFICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MORETTES - PARANÁ	ABRANGÊNCIA ASIMÉTRICA	ABRANGÊNCIA ASIMÉTRICA
	RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO Responsável Técnico: Eng.º Roberto de Souza Mendes CREA/PR 102.248/2010	RESPONSÁVEL TÉCNICO - EXECUÇÃO Responsável Técnico: Eng.º Roberto de Souza Mendes CREA/PR 102.248/2010	ABRANGÊNCIA ASIMÉTRICA
IDENTIFICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MORETTES - PARANÁ	ABRANGÊNCIA ASIMÉTRICA	ABRANGÊNCIA ASIMÉTRICA	ABRANGÊNCIA ASIMÉTRICA
RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO Responsável Técnico: Eng.º Roberto de Souza Mendes CREA/PR 102.248/2010	RESPONSÁVEL TÉCNICO - EXECUÇÃO Responsável Técnico: Eng.º Roberto de Souza Mendes CREA/PR 102.248/2010	ABRANGÊNCIA ASIMÉTRICA	ABRANGÊNCIA ASIMÉTRICA
IDENTIFICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MORETTES - PARANÁ	ABRANGÊNCIA ASIMÉTRICA	ABRANGÊNCIA ASIMÉTRICA	ABRANGÊNCIA ASIMÉTRICA
RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO Responsável Técnico: Eng.º Roberto de Souza Mendes CREA/PR 102.248/2010	RESPONSÁVEL TÉCNICO - EXECUÇÃO Responsável Técnico: Eng.º Roberto de Souza Mendes CREA/PR 102.248/2010	ABRANGÊNCIA ASIMÉTRICA	ABRANGÊNCIA ASIMÉTRICA