

Cronograma das Roçadas LOTE 1

SEGUNDA-FEIRA 12/06	RIO DOS PATOS EQUIPE: 3 ROÇADORES E 1 VARREDOR
TERÇA-FEIRA 13/06	PONTE ALTA EQUIPE: 3 ROÇADORES E 1 VARREDOR
QUARTA-FEIRA 14/06	PONTE ALTA EQUIPE: 3 ROÇADORES E 1 VARREDOR
QUINTA-FEIRA 15/06	PONTE ALTA EQUIPE: 3 ROÇADORES E 1 VARREDOR
SEXTA-FEIRA 16/06	PONTE ALTA EQUIPE: 3 ROÇADORES E 1 VARREDOR

Cronograma das Roçadas LOTE 2

SEGUNDA-FEIRA 12/06	CEMITÉRIO PORTO DE CIMA EQUIPE: 3 ROÇADORES E 1 VARREDOR
TERÇA-FEIRA 13/06	COLÔNIA MARQUÊS EQUIPE: 3 ROÇADORES E 1 VARREDOR
QUARTA-FEIRA 14/06	COLÔNIA MARQUÊS EQUIPE: 3 ROÇADORES E 1 VARREDOR
QUINTA-FEIRA 15/06	COLÔNIA MARQUÊS EQUIPE: 3 ROÇADORES E 1 VARREDOR
SEXTA-FEIRA 16/06	COLÔNIA MARQUÊS EQUIPE: 3 ROÇADORES E 1 VARREDOR